# <mark>Studuino:bit</mark>「サンプル プログラミング集」 (第1.0版)

•	ノアイル	福乗 ヘルフ	·♡: ナユートリアル	Studuino_bitのフロシェク	(E)
=	анк				N
	動き				( Termer 1
動き	90) C	接続			
日本日	見た目				
	LEDØX:	入出力設定			
흅		モーター校正			
•	LEDのX:	拡張ブロック			
1426	LEDIC	おいせー値の部中			
無線		センリー値の設定			8 22 8
•	LEDIC	キャラクターモード	に切り替える		1
制御	LEDを全	て 🛑 で点灯			5 - 351
調べる					
	LEDを全 <sup>・</sup>	CillkT			
演算					ArtecRobo2.0
	音				
36.50	ブザーか	6 60 を鳴らす			

変数 ブザーから 60 を鳴らす

大分県立芸術文化短期大学 情報コミュニケーション学科 非常勤講師 望月陽一郎 mochizuki@oita-pic.ac.jp

作品のクレジットを表示する こと・営利目的での利用をし ないこと・元の作品を改変し ないこと (作者の許可を得ている場合 は除きます)



目 次

- 001 センサーの値を見る
- 002 センサーの値を表示する
- 003 ボタンでセンサーの値を表示する
- 004 プログラムを本体のみで実行する
- 005 明るさをグラフにする①/2
- 006 明るさをグラフにする②/2
- 007 リアルタイムグラフ
- 008 暗くなるとLED が点く
- 009 傾けると点が移動する
- 010 端まで来るとブザーが鳴る
- 011 動かすとブザーが鳴る
- 012 磁石をさがす



# Studuino:bit (USB 接続の場合)

https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/ja/software/





## 【説明】 Studuino:bit プログラミングサイト https://www.artec-kk.co.jp/artecrobo2/ja/software/

・インストール用のアプリダウンロード ・Web でプログラミング ができます。

USB 接続→ロボットモードの場合、

①ブロックを組み合わせてプログラミング。 ②USB 接続しているStuduino:bit で、

・接続したままプログラムを実行。

・転送してUSB 接続を解除し単独で実行。 できます。

(プログラムをPC に保存することもできます。)

※ダウンロード保存しておいたプログラムを読み込んで 修正することもできます。

> プログラムを「転送」し、 電池ボックスを取り付けると、 単体でプログラムが動きます。







### 001 センサーの値を見る

#### 【説明】

USB 接続すると、 ・センサーボードが表示されます。 ・ボタン ・・・押されている:0 押されていない:1 ・光センサー・・・暗い0~100明るい (LED が明るく発光すると影響を受けることがあります。) ▼温度センサー ・・・℃ (電源が入ると発熱による温度上昇で、気温を示しません。) ・モーションヤンサー ・加速度センサー ・・・X, Y, Z 方向の動きを表示  $(-2.00 \sim 2.00)$ ・ジャイロセンサー ・・・X, Y, Z 方向の傾きを表示 (静止状態(0,0,0)から動き出したか) ・磁気センサー ・・・X, Y, Z の向きで磁気の強さを表示 (どの方向から磁石が近づいているかなど) 光センサー 温度センサー



モーション センサーは内蔵

Created by ©Yoichiro.Mochizuki 2022

0 1 2 3V GND



## 002 センサーの値を表示する





### 002 センサーの値を表示する

#### 【説明】

- カテゴリ ブロック
- ・イベント → ・緑の旗が押されたとき
- ・見た目 → ・LED にHello! を赤で表示する
- ・調べる → ・本体の光センサー

を組み立てます。

緑の旗が押されたとき

→ LED に「本体の光センサー(の値)」を赤で表示する というプログラムになります。

(変更できる部分)

・表示する色

・表示するセンサーの値(光センサー・温度センサー・加速度センサー

(X, Y, Z)・ジャイロセンサー(X, Y, Z)・磁気センサー(X, Y, Z)) ※温度センサーの値は、本体の温度で、気温を示すわけではありません。





## 003 ボタンでセンサーの値を表示する





### 003 ボタンでセンサーの値を表示する

#### 【説明】

- カテゴリ ブロック
- ・調べる → ・本体のボタンA が押されたとき
- ・見た目 → ・LED にHello! を赤で表示する
- ・調べる → ・本体の光センサー
- を組み立てます。

本体のボタンA が押されたとき

→ LED に「本体の光センサー(の値)」を赤で表示する というプログラムになります。

(変更できる部分)

- ・押すボタン(A, B)
- ・表示する色
- ・表示するセンサーの値(光センサー・温度センサー・加速度センサー
  (X, Y, Z)・ジャイロセンサー(X, Y, Z)・磁気センサー(X, Y, Z))
  ※温度センサーの値は、本体の温度で、気温を示すわけではありません。





## 004 プログラムを本体のみで実行する





#### プログラムを「転送」し、 電池ボックスを取り付けると、 単体でプログラムが動きます。

## 004 プログラムを本体のみで実行する

【説明】

※転送するほうが「実行が速くなる」プログラムがあります。

転送するプログラム保存先

・0~9・・・上書きされます。

転送が成功すると「青」が点灯して、失敗すると「白」が点灯します。

※本体に保存されているプログラムから実行するものを選択
 ・ボタンA を押したまま「リセット」ボタンを押す。
 ・3秒後、電源ランプがついたらボタンA をはなす。

 $\downarrow$ 

・「0」が表示されます。

・・・ボタンA を押すと、0→1→2・・・9→0と変わります。

・・・ボタンBを押すとそのプログラムが選択されます。





## 005 明るさをグラフにする①/2





## 005 明るさをグラフにする①/2

【説明】

- カテゴリ ブロック
- ・調べる → ・本体のボタンA が押されたとき
- ・制 御 → ・もし「」なら・・・でなければ
- ·演算 → ·「」>50
- ・調べる → ・本体の光センサー
- ・見た目 → ・LED に「」を表示させる

を組み立てます。

本体のボタンA が押されたとき

- → もし「本体の光センサー(の値)>95」なら
- → LED に「すべて白」を表示させる
- → でなければ
- → LED に「すべて黒」を表示させる

というプログラムになります。

グラフ化の第①段階です。グラフを表示するブロックがないので、条件を分けながら つくっていきます。

・明るさセンサーは0~100の値ですが、指でセンサーを押さえてもそんなに下がら なかったため、「95」でサンプルをつくっています。センサーボードの値を見ながら 変えてみるとよいですね。





## 006 明るさをグラフにする②/2





## 006 明るさをグラフにする②/2

【説明】

- カテゴリ ブロック
- ・調べる → ・本体のボタンA が押されたとき
- ・制 御 → ・もし「」なら・・・でなければ
- ·演算 → ·「」>50
- ・調べる → ・本体の光センサー
- ・見た目 → ・LED に「」を表示させる
- を組み立てます。005と使っているブロックは変わりません。

#### 本体のボタンA が押されたとき

- → もし「本体の光センサー(の値)>95」なら
  - → LED に「すべて白」を表示させる
  - ・・・ここに新しい条件を組み込んでいきます。
- → でなければ
- → LED に「すべて黒」を表示させる

#### というプログラムになります。

グラフ化の第2段階です。

- ・・・85より暗ければ、LED は4段まで
- ・・・65より暗ければ、LED は3段まで点灯というように条件が絞られます。

※暗い場所に持っていってボタンを押してみましょう。





## 007 リアルタイムグラフ





## 007 リアルタイムグラフ

【説明】

- カテゴリ ブロック
- ・調べる → ・本体のボタンA が押されたとき
- ・制 御 → ・ずっと
- ・制 御 → ・もし「」なら・・・でなければ
- ·演算 → ·「」>50
- ・調べる → ・本体の光センサー
- ・見た目 → ・LED に「」を表示させる

を組み立てます。006との違いは、「ずっと」です。

本体のボタンA が押されたとき

ずっと

- → もし「本体の光センサー(の値)>95」なら
- → LED に「すべて白」を表示させる

•••

- → でなければ
- → LED に「すべて黒」を表示させる

というプログラムになります。

「ずっと」にかこまれた部分が繰り返されるのでリアルタイムで変化します。





## 008 暗くなるとLED が点く



プログラムを「転送」し、 電池ボックスを取り付けると、 単体でプログラムが動きます。



## 008 暗<なるとLED が点<

【説明】

- カテゴリ ブロック
- ・調べる → ・本体のボタンA が押されたとき
- ・制 御 → ・ずっと
- ・制 御 → ・「」まで繰り返す
- ·演算 → ·「」>96
- ・調べる → ・本体の光センサー
- ・見た目 → ・LED に「」を表示させる
- ・見た目 → ・LED をすべて消灯

を組み立てます。

本体のボタンA が押されたとき

ずっと

- →「本体の光センサー(の値)>96」まで繰り返す。
- → LED に「すべて白」を表示させる
- → LED をすべて消灯

というプログラムになります。

これでなぜ暗くなると点灯するのかというと、センサーの値が96になるまでは

「LED を点灯」が繰り返される からです。明るくなった時点で「消灯」するという 逆の発想ですね。





## 009 傾けると点が移動する





#### 009 傾けると点が移動する

【説明】

- カテゴリ ブロック
- ・調べる → ・本体のボタンA が押されたとき
- ・見た目 → ・LED のX:「0」Y:「0」を赤で点灯
- ・制 御 → ・ずっと ・制 御 → ・0.5秒待つ
- ・見た目 → ・LED をすべて消灯
- ・調べる → ・本体の加速度センサー X

・演 算 → ・「」\*「」 ・演 算 → ・「」+「」 ・演 算 → ・「」を四捨五入 を組み立てます。

本体のボタンA が押されたとき

→ED のX: 「2」Y: 「2」を赤で点灯 ・・・ 最初は真ん中に点灯

- ずっと
  - → 0.5秒待つ ・・・ 点滅を少なくするため
  - → LED をすべて消灯
- → LED のX:「※」Y:「2」を赤で点灯 ・・・ ※の部分が変化することになります。

というプログラムになります。

※本体の加速度センサーの値を「センサーボード」で見ると、-1~1くらいの変化だったので、 (本体の加速度センサー X(の値)\*2+2)を四捨五入して、0,1,2,3,4にあてはめました。

	() ·										
センサーの値	-1	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1
×2	-2	-1.6	-1.2	-0.8	-0.4	0	0.4	0.8	1.2	1.6	2
+2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
計算で出た値	0	0.4	1	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	2
四捨五入した値	0	0	1	1	2	2	2	3	3	4	4





## 010 端まで来るとブザーが鳴る





#### 010 端まで来るとブザーが鳴る

【説明】

- カテゴリ ブロック
- ・調べる → ・本体のボタンA が押されたとき
- ・見た目 → ・LED のX:「0」Y:「0」を赤で点灯
- ・制 御 → ・ずっと ・制 御 → ・0.5秒待つ
- ・見た目 → ・LED をすべて消灯
- ・変数 → ・(変数)を「」とする
- ・調べる → ・本体の加速度センサー X
- ・演算 → ・「」\*「」 ・演算 → ・「」+「」 ・演算 → ・「」を四捨五入
- ・制 御 → ・もし「」なら・・・でなければ
- ・音 → ・ブザーから「」を鳴らす ・・・ 60はC4(ド)62はD4(レ)64はE4(ミ)など
- ·音 → ·ブザーを止める

を組み立てます。

009をつくりかえたものになります。違うのは、 ・端(0または4)に来たとき、ブザーを鳴らす。 ・それ以外(1, 2, 3,)のときにブザーを止める。 です。

条件(・・・または・・・)に、長い計算式を何度も入れたくないので、「変数」をつくっています。 一度、つくった変数「x」は、計算した答えの値である、とすると、そのあとは、

・x が・・・

と使うことができます。

新しい変数名:				
X				
	キャンセル 0	к		 1, 2, 3, 4



011 動かすとブザーが鳴る

									<b>N</b> (	
-			9. 	7	ĺ.				センサーボード	
	本体のホタン A ▼	」が押る	ent	とき	., .				Studuino:bit	
									ボタンA	1
		本体の	ジャー	ロセ				3	ボタンB	1
									光センサー	100
	TEL X	> 5	ŧ	たは		< ( -	5	なら	温度センサー	38.72
	7#-15 60	を喧	Бđ	1.11		1			モーションセンサー	
			29						加速度センサー X	80.0
	LEDIC 🚺 🝷	を表示	示させ	る		÷		*	加速度センサー Y	0.03
	でなければ								加速度センサー Z	1.00
	ブザーを止める								ジャイロセンサー X	C
	「日本会大満村								ジャイロセンサー Y	C
	ビレを主て用灯		~						ジャイロセンサー Z	2
									磁気センサー X	-17
4	3	1.1							磁気センサー Y	-36
									磁気センサー Z	-13
									(=)	



プログラムを「転送」し、 電池ボックスを取り付けると、 単体でプログラムが動きます。



#### 011 動かすとブザーが鳴る

【説明】

- カテゴリ ブロック
- ・調べる → ・本体のボタンA が押されたとき
- ・制 御 → ・ずっと
- ・変数 → ・(変数)を「」とする
- ・調べる → ・本体のジャイロセンサー X
- ・制 御 → ・もし「」なら・・・でなければ
- ・音 → ・ブザーから「」を鳴らす ・・・ 60はC4(ド)62はD4(レ)64はE4(ミ)など
- ・見た目 → ・LED に「赤」を表示させる
- **・**音 → **・**ブザーを止める
- ・見た目 → ・LED をすべて消灯

を組み立てます。

ジャイロセンサーX (の値)を何度も使うので、「変数」をつかっています。

ジャイロセンサーの値は一度「止まった」段階で「0」になります。

つまり一度動いて止まるとその状態がそのつど0になるのです。そこから+5 あるいは -5 以上動いたらブザーを鳴らし、LED が全点灯します。

が、止まったらそこがOになるので、ブザーは止まり、LED も消えます。





012 磁石をさがす

本体のボタン A・	が押されたとき	5		23 54	11 10	7 X	291 - 9 (4) - 8			10 m	
ずっと										3	
Z 🕶 🕏	本体の磁気センサー	Z		/ 10	000	σ	絶対値 🔻	) ೧೯೯೫	5		
til Z>	2 \$6 .	53	2		20	÷			r		
LEDIC 🛄 👻	を表示させる						Studui	no:bit			
でなければ							ボタン	A		1	
t Z	> 1 45						ボタン	В		1	
							光セン	サー		100	)
LEDIC 🛄	▼ を表示させる						温度セ	ンサー		35.44	Ly.
でなければ							モーシ	ョンセン	サー	*	
LEDを全て消火	Т						加速度	センサー	х	-0.05	;
CLUCE CHAP							加速度	センサー	Y	-0.09	)
							加速度	センサー	Z	1.00	)
							ジャイ	ロセンサ	- x	C	)
,							ジャイ	ロセンサ	— Y	C	)
							ジャイ	ロセンサ	— Z	2	2
							磁気セ	ンサー X		-1025	;
							磁気セ	ン#= ¥	2	26	i
磁気センサ- 調^	- Z の値で べる	_				-	磁気セ	ンサー Z		2891	>
							磁石	こ上か LED	ら近 が <sup>点</sup>	づける 気く	らと
					冒	「池山」	プログラ ポックン でプロ・	らムを「 スを取 グラム	転送 り付 が動	し、 けると うきます	- - 0



### 012 磁石をさがす

【説明】

- カテゴリ ブロック
- ・調べる → ・本体のボタンA が押されたとき
- ・制御 → ・ずっと
- ・変数 → ・(変数)を「」とする
- ・調べる → ・本体の磁気センサー Z ・・・磁石の向きにより、+ がある
- ·演算 → ·「」>50
- ・演算 → ・「」/「」
- ・演 算 → ・「」の切り下げ→絶対値
- ・制 御 → ・もし「」なら・・・でなければ
- ・見た目 → ・LED に「赤」を表示させる
- ・見た目 → ・LED をすべて消灯

を組み立てます。

磁気センサーΖ (の値)を何度も使うので、「変数」をつかっています。

磁気センサーの値は磁石の向きにより、-\*\*\*\* ~ +\*\*\*\* と変化する(センサーボードで見る) ので、1000で割ったあと絶対値(正の数にする)にすることで一桁の数にしています。

新しい変 Z	新しい変数 数名: キャンセル	СК	1	
磁石に	こ上から近つ LED が点く	がけると く		







作品のクレジットを表示す ること・営利目的での利用 をしないこと・元の作品を 改変しないこと (作者の許可を得ている場 合は除きます)

2022/09/01 第1.0版

2022/9/1

